





RAPPORT FRA INSPEKSJON AV Ex-AUTORISERT VERKSTED

EXR-06

Oppdragsnummer: 339099

Verksted/firma:	Jatronic A/S Borgeskogen 5 3160 Stokke			Aut. no.:	71
Ansvarlig leder for Ex-arbeidene: (Evt. stedfortreder)	Bjørn Foss Ex stedfortreder: Sven Erik Lund				
E-postadresse:	bjorn.foss@jatronic.no svene@fosstech.no				
Direkte telefonnr.:	Dir. / Mob: Bjørn 93 07 44 20, Sven Erik 91 63 41 37 Sentralbord: 33 08 36 60				
Endring i organisasjon:	Ja: <input type="checkbox"/>	Nei: <input checked="" type="checkbox"/>	Ingen endringer.		
Endring av prosedyrer:	Ja: <input type="checkbox"/>	Nei: <input checked="" type="checkbox"/>	Ingen endringer. Ved behov vil EXR-50-skjemaer benyttes.		
Endring av instrumentering:	Ja: <input type="checkbox"/>	Nei: <input checked="" type="checkbox"/>	Ingen endringer.		
Endring av kalibreringsrutiner	Ja: <input type="checkbox"/>	Nei: <input checked="" type="checkbox"/>	Benytter Mahr og Kiwa til kalibrering. Samarbeider med FossTech som har ansvar for kalibrering.		
Endring av arkiv:	Ja: <input type="checkbox"/>	Nei: <input checked="" type="checkbox"/>	I hovedsak som før. Permer og delvis elektronisk arkivering.		
Kvalitetssikringssystem sertifisert:	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nei: <input type="checkbox"/>	ISO 9001:2008		
Verifikasjon av autorisasjonsdokument:	Autorisasjonsdokument no. 71 utstedt av Presafe 2016-02-25 er gjennomgått og funnet i orden. Ikke behov for endring / oppdatering.				
QA-sertifisert av:	Nemko	Sertifikatref.:	800830	Gyldig til:	2018-09-15
Siste registrerte Ex-arbeid:	Ingen registrerte.				
Kommentarer: - Reparerer kun egenprodusert utstyr. Oppbygging/komplettering: normalt også kun eget utstyr. Har Aut.-ordn. i tilfelle behov skulle oppstå. -. Gjennomgang av Aut. verksted foretatt i forbindelse med ATEX/IECEX QA revisjon. - Bjørn Foss har gjennomført kurs, Ex autorisasjon reparasjon, 2014-11-11.					
Påpekte forhold som må rettes for opprettholdelse av autorisasjonen: Ingen.					
For DNV GL Nemko Presafe AS: Inspeksjon av ovennevnte firma er foretatt: dato: 2017-09-20  Inspektør			For firma: Det bekreftes at opplysninger som danner grunnlag for denne rapport er korrekte:  Firmaets Ex-ansvarlige		
Tid i verkstedet: - timer.					